




For norske forhold



November 2011


# Monteringsanvisning Vempro™ Repair tape



Vempro™ Repair tape brukes til utbedring av sår /skader i Vempro™ vindsperre.


Den kan også brukes til taping av overganger mellom Vempro™ R+/RN og vindsperran, i tillegg til klemlist. For taping av langsgående skjøter o.l. skal GLAVA® Universaltape benyttes.

Vempro™ Repair tape hefter meget godt mot Vempro-produktene. Vær klar over at tapen oppnår full heft først etter noen timer. Dette gjør at den kan fjernes etter påføring ved behov. Det er meget viktig at tapen strykes godt mot og inn i underlaget for å sikre full heft.



Underlaget skal være rent, tørt og støvfritt før tapen monteres. Tapens temperaturområde ligger fra - 10 grader C til + 35 grader C. Ved kaldt og/eller rått vær kan det være behov for bruk av varmluftspistol. Rim/fukt på duken fjernes med varmluftspistol før taping. Tapen skal lagres innendørs, og helst ikke over 25 grader C. Tapen lagres varmt før bruk ved kald temperatur ute. Tapen kan skjæres med kniv eller klippes med saks. Vempro™ Repair tape skal ikke brukes til utbedring av skader på Vempro™ R+/RN kombinert undertak og vindsperre.

Bruk av Vempro™ Repair tape utover de bruksområder som er nevnt over tar ikke DOW og GLAVA AS ansvar for.



Sikkerhetsdatablad - [glava.no](http://glava.no)