

TEKNISKE DATA:	
VOLUM:	Sett á 5 kg
BRUKSOMRÅDE:	INNE OG UTE
BINDEMIDDEL:	EPOXY HARPIKS (DEL A) EPOXY HERDER (DEL B)
GLANS:	BLANK 55 – 70
BLANDINGSFORHOLD:	4 kg DEL A OG 1 kg DEL B
DENSITET:	1,13 g/cm <sup>3</sup>
BREKING/FARGE:	S3000 GRÅ
FORBRUK:	0,3 kg/m <sup>2</sup> VED 0,3 mm TYKKELSE
PÅFØRING:	RULL ELLER PENSEL
FORTYNNING:	PRODUKTE SKAL IKKE TYNNES
BRUKSTID:	30 min. BRUKES OMGÅENDE ETTER AT DEL A OG DEL B ER BLANDET.
RENGJØRING AV VERKTØY:	EGNET RENGJØRINGSMIDDEL, SOM F.EKS. ISOPROPANOL ELLER XYLEN. HERDET PRODUKT KAN KUN FJERNES MEKANISK.
TØRKETID V/23 °C, 50% RH:	
OVERMALBAR:	6-24 TIMER VED 23°C. GÅR DET LENGERE TID ENN 24 TIMER MELLOM STRØKENE, MÅ FLATENE MATTES FOR Å SIKRE VEDHEFT.
BRUKSTØRR:	CA. 10 TIMER
GJENNOMHERDET:	6 DØGN
PÅFØRINGSTEMPERATUR:	+12°C I UNDERLAG OG LUFT, OG MINST 3°C OVER GJELDENE DUGGPUNKT
LAGRING:	FROSTFRITT, TØRT OG STÅENDE



**Opus Epoxy Ekstrem** er en løsemiddelfri, blank og farget 2-komponent tykkfilms epoksymaling med stor slitestyrke og kjemikaliebestandighet. Kan brukes på betong- og mineralske overflater i vaskerom, driftsrom, kjeller, garasjer, husdyrrom, lager- og industrigulv etc. Kan også benyttes på rengjort og sandblåst stål. Til både innendørs og utendørs bruk.

#### Forbehandling:

Nystøpt betong må være utherdet. Betongen må slipes, blastres eller sandblåses for å fjerne betonghinne, membranherder og dårlig betong. Oljesøl, fett og lignende må fjernes grundig. Eksisterende epoksybelegg som sitter godt til underlaget må lettslipes for å sikre vedheft til nytt belegg. Underlaget skal være rent, fast, tørt, støv- og fettfritt før videre behandling. Ubehandlet betong må primes med Opus Epoxy Glassklar før videre behandling. Videre behandling må skje innen 24 timer for å sikre tilfredsstillende vedheft. Går det lenger tid, må underlaget mattes ned for å sikre vedheft.

#### Bruksanvisning:

Opus Epoxy Ekstrem bør oppbevares i romtemperatur i ett døgn før bruk for bedre påførings-egenskaper. Settet inneholder 4 kg del A og 1 kg del B. Blandingsforholdet er 4 deler A til 1 del B målt i vekt. Sørg for at riktig mengde del A og del B blandes sammen. Del B helles opp i del A og blandes godt sammen med langsomt-gående drill med visp i 3–4 minutter. Blandingen må brukes så raskt som mulig, før den begynner å herde i spannet. Det beste er å tømme blandingen direkte på underlaget, og så rulle malingen utover. Sørg for god utlufting og luftsirkulasjon ved påføringen og under tørketiden. Dårlig ventilasjon og for lav temperatur i luft og underlag kan påvirke herding. Høy luftfuktighet/ tidlig duggfall kan gi dårlig vedheft og føre til hvite skjolder og kritting. Sørg for å dekke til hvis det er risiko for nedbør.

#### Fraktes og lagres:

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

#### Avfallshåndtering:

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon.



#### Miljø og sikkerhet:

For mer utførlig informasjon, se sikkerhetsdatablad. Les informasjon på emballasjen.

#### Øvrig informasjon:

Malingen tåler ikke frost. Bruk samme batchnummer på samme strøk, for å unngå farge- og glansforskjeller. Den ferdige epoksyfilmen kan gulne og matte litt over tid hvis overflaten utsettes for sollys. Epoksy blir mindre fleksibel over tid, og bør derfor ikke brukes på underlag som er i bevegelse, som bl.a. heltre, fordi det kan føre til oppsprekking. Produktet må ikke brukes på fuktig underlag, eller utsettes for fuktighet før og under herding.