



Hurtigspennboltsett

- Hurtigspennboltsett, en rask og effektiv måte å feste kjernebormaskinen på.
- Settet består av: 10xM12-Ø16mm slagankere, dor, vingemutter, foring, gjengestang.
- Bor 16mm hull i betong, sett inn slaganker, slå med doren og det fester seg.
- Deretter skrues gjengestangen ned i slagankeret.
- Fotplate på borstativ m/kilespor settes over gjengestangen
- Foringes legges over, og vingemutter festes på få sekunder.
- Raskt, effektivt og billig