



HMS-FAKTA

juli 09

Icopal as

Blokker, teglstein, lettklinker, pipe

1015

Pilarblokk

NOBB modulnr. 10599918

HMF-m10599918

1. ARBEIDSMILJØET

Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.

Relevante S-setninger

–

Førstehjelpstiltak

–

Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser

Sementen er utherdet, og utgjør ingen helserisiko.

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

Ingen henvisninger.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

2. INNEMILJØET

Produktet har ved normal anvendelse ingen betydning for inneklimateet.

Anbefalt utluftingstid/utbakingstid

–

Inneklimatelevante tidsverdi

–

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer

–



HMS-FAKTA

juli 09

Icopal as

Blokker, teglstein, lettklinker, pipe

1015

Pilarblokk

NOBB modulnr. 10599918

HMF-m10599918

3. MILJØPÅVIRKNING

Emisjon

Produktet overfører/avgir kjemikalier ved migrering til jordsmonnet.

Påvirkningsindeks

–

Ressursutnyttelse

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

4. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

Det foreligger ingen opplysninger om produktets sammensetning.

5. AVFALLSBEHANDLING

Avfallstype: Betong med armeringsjern.

Håndtering: Deponering.

Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg.

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1612 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

6. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Icopal as
Organisasjonsnr.	NO 911 671 549 MVA
Adresse	Fjellhamarveien 52
Postnr. og poststed	1472 Fjellhamar
Telefon	67 97 90 00
Telefaks	67 90 58 77
E-post	icopalservice@icopal.no
Internettadresse	www.icopal.no

cmh / 5.3.3

R253/G110/B3

Erstatter datablad datert juni 03